



Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow

Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow



Gewässerkarte Pankow

Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow



Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow

Biotopsee Arkenberge



Größe: ca. 61.500 m²

Heimfriedteich






Größe: ca. 19 m²



Festlegung der Gewässereigenschaften


Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow



Teich Lindenhof

Festlegung der Gewässereigenschaften

Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow





Gew.-kataster:
Nr.: 582943225

Teich Lindenhof

Festlegung der Gewässereigenschaften

Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow

Der See entstand erst in den 1970er Jahren als Kiesentnahmestelle in Zusammenhang mit dem Bau des Berliner Rings (BAB 10; Lückenschluss zwischen Anschlussstelle Bln.-Weißensee bis AB-Dreieck Havelland zwischen 1972 und 1974).



1928



1958




2016



Kieselsee Arkenberge

Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow





Idylle Kiessee Arkenberge ?



Kiessee Arkenberge

Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow

Der See entstand erst in den 1970er Jahren als Kiesentnahmestelle in Zusammenhang mit dem Bau des Berliner Rings (BAB 10; Lückenschluss zwischen Anschlussstelle Bln.-Weißensee bis AB-Dreieck Havelland zwischen 1972 und 1974).



1928



1958




2016



Kieselsee Arkenberge


Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow

Nutzung des Kieselsee Arkenberge als Trainingsgewässer der Polizei-Hubschrauberstaffel zum Üben der Bergung von Personen aus dem Wasser



Kieselsee Arkenberge


Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow



Kiessee Arkenberge


Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow

Probleme am Kieselsee Arkenberge: Rücksichtslose Vermüllung des Geländes um den See; Feiern von ungenehmigten Partys, Verlärmung des gesamten Gebietes; Einsatz von Flug- und Schiffsmodellen – bis hin zum gezielten Jagen von Vögeln; Legen von Feuern; Schießübungen; illegales Zelten; ...




Kieselsee Arkenberge

Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow



Kreuzpfuhl



**Einzugsgebiet der
Regenwasserkanalisation:
ca. 185 ha**


Kreuzpfuhl



Auszug aus der Karte
„Reale Flächennutzung“
(Umweltatlas)

Kreuzpfuhl

Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow




Kreuzpfuhl

Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow




Kreuzpfuhl

Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow



Wilhelmsruher See

Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow




Wilhelmsruher See

Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow



Wilhelmsruher See

Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow



Beispiel: Wilhelmsruher See

Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow



Beispiel: Goldfischteich

Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow



Beispiel: Kieselsee Arkenberge

Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow




Beispiel: Elfenteich

Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow



Beispiel: Weißer See

Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow



Beispiel: Schwarzwassersee

Stehende Gewässer 2. Ordnung im Bezirk Pankow



Hauptproblem:



Sinkende



Wasserstände